

Szakvélemény: George Washington szobrának restaurátori tervéről

Készítette: Bobály Ádám kőszobrász restaurátor művész (okl. 63/2015)

A javasolt beavatkozások és módszerek kellően megalapozottak, helyénvalók. A tervben komolyabb szakmai kifogásolni való nem található. Egy-két helyen azonban pontosításra szorul a leírás.

A tisztításnál a magasnyomású módszer teljes mértékben elfogadható. A kőzet állapota, szilárdsága nem indokol eltérő eljárást. A növényi telepek, főleg a magasabb rendűek a fugák között azonban csak igen ritkán távolíthatók el ezzel a módszerrel. Ezekben az esetekben egyenként, mechanikusan kell a növényi telepeket eltávolítani – s csak utána fertőtleníteni, majd visszamosni.

A fém elemek restaurálásánál annyival egészíteném ki a tervet, hogy a restaurálás, kiegészítés és patinázás után mégis javasolnék valamilyen védőréteget, lakkot, viaszt, mely ha csak ideig-óráig (néhány évig maximum), de visszatartják a felület oxidálódását, lemosódását és az így kialakuló patina elvándorlását. Több frissen átadott bronz/kő kombinációjából felépülő szobor esetében is néhány hónapon belül megjelennek a zöld csíkok, lefolyási nyomok a kő felületén. Javasolni lehet a dokumentációban a 3-5 évenkénti ismételt felületi levédést a bevált, kiválasztott módszerrel.

Budapest, 2022. 06.